

Fax No 0034935873603

SUCESORES DE JOSE ESCUDER SL

2019-02-11

PI RUBI-SUD AVDA.ANTONI GAUDI 60-62

E-EMC/OP

08191 RUBI

QUALITY-CONTROL-EMC@BASF.COM

España

Certificado No 6087

**Certificado de inspección 3.1 segur EN 10204**

Lanette SX

Material	50207294
Pedido	3381155425 000010
Entrega	3191390949 000010
Lote	0020208561
Lote/Canti	420.000 KG
Total	420.000 KG
Transporte	00000000000847480046
RSPO Certificado	BMT-RSPO-000099

País de Origen: DE, 40589 Düsseldorf, Henkelstraße 67

Caract.inspección Método	Unidades	Resultados	Inf. Límite	Sup. Límite
ASPECTO 93000601	CONFORME			
OLOR 93000701	CONFORME			
PH; 1% DGF H-III 1		7, 40	6, 50	8, 00
SULFATO DE ALCOHOL GRASO DGF H-III 10	%	9, 0	8, 7	10, 0
INDICE DE HIDROXILO MG KOH/G DGF C-V 17A, B		197, 0	185, 0	205, 0
CONTENIDO EN AGUA, KARL FISCHER DGF C-III 13A	%	conforme*	0, 00	1, 40
INDICE DE ACIDO MG KOH/G DGF C-V 2		conforme*	0, 00	2, 00
INDICE DE IODO HANUS G I/100G DGF C-V 11A		conforme*	0, 00	3, 00

\*) ensured by quality assurance measures and therefore tested randomly only.

Aprobado por S.Strompen

Fecha de producción                    08.01.2019  
 Fecha retest                            07.01.2021

*SUC. J. ESCUDER, S.L.*  
*Pel. Ind. Rubi-Sud*  
*Avda. Antoni Gaudi, 60-62*  
*08191 RUBI (Barcelona)*

Los datos indicados corresponden a la calidad del producto contractualmente acordada en el momento de la transmisión del riesgo y son comprobados regularmente respondiendo a nuestras medidas para el aseguramiento de la calidad. Dichos datos, así como las propiedades de las muestras de productos no constituyen ningún tipo de garantía relativa a las propiedades del producto ni apuntan la idoneidad del producto para determinados fines o aplicaciones, no pudiéndose derivar por ello dichas indicaciones derechos de indemnización.